

Bilaga 1. Sammanställning avvikelser 2021

Diarienummer	Verksamhet	Händelse
SSM2021-3682	Industri	Vid radiografering av pannbotten i en sodapanna blir teknikern bestrålad.
SSM2021-5492	Industri	Nivåvakt är ej avskärmd vid servicearbete.
SSM2021-6814	Industri	Arbetstagare utsattes för läckstrålning med en stråldos (effektiv dos) på 1 mikrosievert på grund av oavsiktlig röntgenexponering.
SSM2021-7658	Industri	Radiograferare misstänker att röntgenröret var igång när de har närmast sig och vistats en tid i närheten av den.
SSM2021-8053	Industri	En cylinder med en strålkälla i densitetsmätare har ramlat ur sin behållare.
SSM2021-1940	Nuklearmedicin	Tre patienter injiceras med fel radiofarmaka.
SSM2021-1942	Nuklearmedicin	Ra-223-avfall och blyavfall hamnade på sjukhusets stora avfallshantering. Avfallet fick sorteras ut och kunde återböras till nuklearmedicin.
SSM2021-2165	Nuklearmedicin	Två patienter som skulle göra lungscintigrafi fick fel radiofarmaka (Tc-99m Pulmocis istället för Tc-99m DMSA).
SSM2021-2431	Nuklearmedicin	Vid thyreoidearond ordinerar dosen felaktigt till tre patienter. Dos som ska anges i aktivitet (MBq) ordinerar i stråldos (Gy) och vice versa.
SSM2021-2502	Nuklearmedicin	Två Co-57 markörer saknas.
SSM2021-3380	Nuklearmedicin	Fel injektionsflaska vald med resultatet att två patienter administrerades med fel radiofarmaka (Tc-99m NephroMAG istället för Tc-99m perteknetat).
SSM2021-5609	Nuklearmedicin	Patientdatabasen har raderats utan föregående uppbackning.
SSM2021-7462	Nuklearmedicin	Injektion av radiofarmaka uppdraget i en spruta med aktivitet 162 MBq Tc-99m hamnade extravasalt.
SSM2021-7720	Nuklearmedicin	En markör som används för markering i nuklearmedicinska bilder har förvunnit från avdelningen.
SSM2021-7753	Nuklearmedicin	Två punktmarkörer missades att tas bort från patient efter genomförd undersökning (thyroideascintigrafi).
SSM2021-2518	Röntgen	Datortomograf stannar mitt i pågående scan vid 5 undersökningstillfällen.
SSM2021-2974	Röntgen	Datortomografi av hjärnan utförd på fel patient efter förväxling vid remittering.
SSM2021-3068	Röntgen	Förväxling av patient, på grund av ej utförd id-kontroll.
SSM2021-3082	Röntgen	Av okänd anledning suboptimal skelett-röntgenundersökning av axel och överarm.
SSM2021-3381	Röntgen	Gravid patient ska göra en DT Bäckensmätning men undersökning utförs som en DT Bäckens.
SSM2021-4796	Röntgen	Felaktiga exponeringsparametrar efter mjukvaruuppdatering.
SSM2021-5452	Röntgen	Vid förebyggande underhåll ändras brytdosen utan sjukhusfysikers medgivande.

Diarienummer	Verksamhet	Händelse
SSM2021-5453	Röntgen	Vid avhjälpande underhåll upptäcks att två skelett- och genomlysningslab har haft olika inställning för dosautomatiken för lungundersökningar.
SSM2021-5527	Röntgen (Leverantör)	Vid förebyggande underhåll ändras brytdosen utan sjukhusfysikers medgivande.
SSM2021-5528	Röntgen (Leverantör)	Vid avhjälpande underhåll upptäcks att två skelett- och genomlysningslab har haft olika inställning för dosautomatiken för lungundersökningar.
SSM2021-5862	Röntgen	Fel undersökningsområde angivet i röntgenremiss.
SSM2021-5937	Röntgen (Leverantör)	Felaktiga exponeringsparametrar efter mjukvaruuppgradering.
SSM2021-5948	Röntgen	Personalen är inte medveten om att kollimatoren inte är stängd i samband med uppvärmning av röntgenröret på en datortomograf.
SSM2021-5949	Röntgen	Datortomografen har stängts av alt. inte startat i tid vid kontrastmedelsundersökningar vid upprepade tillfällen.
SSM2021-7525	Röntgen	Brott på en kabel resulterade i fel på dosautomatiken för ett konventionellt röntgenlab.
SSM2021-7751	Röntgen	Fel undersökningsprotokoll har använts vid DT-buk.
SSM2021-1202	Strålbehandling	Felpositionering av Brachyterapiutrustning. Vid patientbehandling så upptäcks en avvikelse mellan de faktiska och de förväntade applikatorpositionerna.
SSM2021-1454	Strålbehandling	Efter planvisningsrond gick fel dosplan vidare till färdigställande av dosplan och kontroll.
SSM2021-2973	Strålbehandling	Strålbehandling utfördes utan att ta hänsyn till tidigare buckybehandling.
SSM2021-4793	Strålbehandling	Felaktigt fraktioneringsintervall.
SSM2021-4794	Strålbehandling	Palliativ strålbehandling av kotor gavs mot fel område.
SSM2021-6133	Strålbehandling	Patient erhöll feldoserad strålbehandling.
SSM2021-6886	Strålbehandling	Interlockfunktion ur funktion.
SSM2021-5576	Tandvård	Efter Ransomware-attack försvann röntgenbilder.
SSM2021-6180	Tandvård	Röntgenbilder får ibland tas om på grund av att de försvinner från Onepix i T4 efter en stund.